

## کنترلر هدایت



مشخصات کلی:

۱- برق ورودی ۱۸۰ تا ۲۵۰ ولت، ۵۰ هرتز، ۵ وات (ورودی طبق سفارش)

۲- ابعاد ۱۰\*۱۰\*۱۲ سانتیمتر، وزن ۷۳۰ گرم

۳- جنس بدنه ABS، درجه حفاظت IP54

۴- توانایی کار در دمای C10 تا C50 و رطوبت نسبی٪ ۱۰۰

سیستم اندازه گیری:

۱- سنجش هدایت ویژه(EC) با نمایشگر دیجیتال ۳/۵ رقمی LCD مایعات در گستره های:

ms2000-0 Ms 01/0-+ m S 200-0

۲- توانایی اتصال به الکترود هدایت سنجی برای کاربردهای گوناگون

- ۳- با جریان خروجی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر(طبق سفارش)
- ۴- امکان نصب نمایشگر تا ۲۰۰ متر دور تر از محل فرآیند
- ۵- حفاظت شده در برابر اختشاش الکترو مغناطیسی noise
- ۶- حفاظت شده دربرابر قطع و وصل یا نوسان برق ورودی
- ۷- سیستم test برای تنظیم و آزمایش خروجی ها
- ۸- سیستم جبران خودکار تغییر دما ATC (طبق سفارش )
- سیستم کنترل چهار حدی :
- ۱- برنامه ریزی برای نقاط تنظیم MAX و MIN در گستره های مختلف
- ۲- برنامه ریزی جداگانه محدوده تغییرات  $\Delta$  برای MAX و MIN
- ۳- فرمان قطع و وصل در محدوده MAX به منظور باز یا بسته کردن شیرها یا اعلام خطر
- ۴- فرمان قطع و وصل در محدوده MIN به منظور باز یا بسته کردن شیرها یا اعلام خطر
- ۵- رله های خروجی ایزوله با توان یکصدهزار بار قطع و وصل ( NO,NC ) در شرایط ۲ آمپر و ۲۵۰ ولت
- ۶- سیستم های کنترل در صدی proportional (طبق سفارش) جریان ایزوله ۴ تا ۲۰ میلی آمپر با قابلیت برنامه ریزی در گستره های مختلف برای ارتباط با رایانه ، ثبات یا ...
- ۷- سیستم کنترل تفاضلی differential (طبق سفارش )
- جریان ایزوله ۴ تا ۲۰ میلی آمپر (I) قابل برنامه ریزی با مقادیر MAX و MIN
- طبق روابط زیر :

$$(EC \cdot MAX) i = 12 + (MIN \cdot EC) + 12 =$$

برای راه اندازی پمپهای تزریق قابل کنترل یا شیرهای برقی

وسایل جانبی(طبق سفارش) :

- الکترود هدایت PVC

- الکترودهای برای نصب در خط لوله یا نصب در مخزن با نگهدارنده (holder) مخصوص

- انواع الکترودهای هدایت برای مصارف ویژه (دمای بالا ،رسوب زیاد ، مواد آلی و ...)

- خروجی های مختلف 20mA و 0-20mA و V5-0V(ایزوله )

- تابلو با طبقه حفاظتی مناسب طبق سفارش .

معرفی بخش های مختلف دستگاه :

نمای جلوی دستگاه (شکل ۱)

- نمایشگر ۳/۵ رقمی LCD برای نمایش هدایت و مقادیر، (MIN,MAX,1)

- چراغ نشانه جریان ورودی از ترانسミتر (۲)

- پیچ تنظیم CAL برای کالبیره کردن در هدایت صفر (۳)

- پیچ تنظیم شیب برای کالبیره کردن در محلول استاندارد هدایت (۴)

- کلید انتخاب وضعیت آزمایشی TEST (۵)

- پیچ تنظیم برای تغییر اعداد نمایشگر ADJ (۶)

- کلید  $\text{SET}$  برای نمایش مقدار  $\text{MIN}$  و  $\text{MAX}$  (۸,۷)
- پیچ  $\text{ADJ}$  برای برنامه ریزی یا تغییر مقدار  $\text{MIN}$  و  $\text{MAX}$  (۱۰,۹)
- پیچ تنظیم  $\Delta$  برای برنامه ریزی محدوده  $\text{MIN}$  یا  $\text{MAX}$  (۱۲,۱۱)
- چراغ نشانه فعال شدن فرمان خروجی  $\text{MIN}$  و  $\text{MAX}$  (۱۳,۱۴)
- نمای پشت دستگاه و پایانه ها (شکل ۲)
- محل اتصال برق ورودی (۲۲,۲۱)
- پایانه های خروجی برای فرمان  $\text{MAX}$  (۲۶,۲۵,۲۴)
- پایانه های خروجی برای فرمان  $\text{MIN}$  (۲۹,۲۸,۲۷)
- پایانه ورودی برای اتصال به ترانسمیتر الکترود (۳۱,۳۰)
- پایانه خروجی برای جریان ۲۰ میلی آمپر (۳۴,۳۳)
- محل اتصال حسگر دما (۳۸,۳۷)
- روش استفاده از دستگاه
- آزمایش و تنظیم
- ۱ - برق ورودی ۲۲۰ ولت را با دقت به پایانه های (۲۲,۲۱) وصل کنید دستگاه روشن می شود .
- ۲ - در صورت نیاز حسگر دما را به پایانه (۳۸,۳۷) وصل کنید (در غیر این صورت یک مقاومت ۱۰۰ اهمی به جای آن قرار گیرد)
- ۳ - مقدار مورد نظر  $\text{MIN}$  را با پایین اوردن دکمه (۷) و تنظیم پیچ (۹) انتخاب کنید .

- ۴- مقدار مورد نظر MAX را با پایین اوردن دکمه (۸) و تنظیم پیچ (۱۰) انتخاب کنید
- ۵- کلید هرا پایین اورده تا دستگاه در وضعیت آزمایش (TEST) قرار گیرد به کمک پیچ تنظیم (۶) مقادیر EC مجازی را تغییر دهید.
- ۶- چراغ (۱۳) در وضعیت  $EC < \Delta - MIN$  روشن و در وضعیت  $\Delta + MIN < EC$  خاموش می شود
- ۷- چراغ (۱۴) در وضعیت  $EC < \Delta - MAX$  روشن و در وضعیت  $MAX < EC < \Delta$  خاموش می شود.
- ۸- یک آمپر سنج مناسب را در مدار پایانه های (۳۳, ۳۴) قرار دهید و جریان خروجی را کنترل کنید. (بند ۴ و ۵ مشخصات فنی).
- ۹- (Δ) را به کمک تکرار مرحله ۵ تا ۸ و تغییر پیچهای ۱۱, ۱۲ تنظیم کنید.
- کالبیره کردن هدایت سنج (شکل ۵)
- ۱- برق ورودی را قطع و سیم مخصوص ترانسمیتر را از پایانه های (۳۰, ۴۱) به محل پایانه ای (۴۲, ۴۳) وصل کنید
- ۲- الکترود را به ترانسمیتر وصل کنید.
- ۳- برق ورودی را با دقت به (۲۱, ۲۲) وصل کنید.
- ۴- الکترود را از خارج محلول و خشک نمایید.
- ۵- پیچ تنظیم (۳) را بچرخانید تا هدایت صفر در صفحه نمایش (۱) دیده شود.
- ۶- الکترود را پس از شستشو با آب مقطر به مدت ۱۰ دقیقه در محلول استاندارد قرار دهید.
- ۷- پیچ تنظیم شب (۴) را بچرخانید تا هدایت صحیح در صفحه نمایش (۱) دیده شود
- ۸- در این مرحله دستگاه کالبیره شده است. مراحل نصب و راه اندازی را انجام دهید.
- ۱۲- نصب و راه اندازی (شکل ۶)

- ۱- کلیه اتصالات دستگاه را قطع و آن را در محل مناسبی روی تابلوی کنترل نصب کنید .
- ۲- فرمانهای خروجی  $\text{MIN}^*$  و  $\text{MAX}^*$  را به محل مربوطه متصل کنید .
- ۳- برای اطمینان یک فیوز ۲ آمپری و یک کلید قطع درمسیر  $\text{COM}$  هریک از رله های خروجی قرار دهید .
- ۴- کلیدهای مربوط به رله های خروجی را قطع کنید .
- ۵- به کمک سیم های ارتباطی که با طول مناسب تهیه شده ترانسیمیتر را به دستگاه مربوط کنید .
- ۶- الکترود و نگهدارنده را در محل مناسب نصب کرده به ترانسیمیتر ارتباط دهید .
- ۷- پس از اطمینان از عبور مناسب سیال در خط لوله یا مخزن و تماس درست آن بالکترود ، برق ورودی را به دقت متصل کنید .
- ۸- دستگاه را برای رسیدن در به حالت تعادل به مدت ۱۰ دقیقه روشن یگذارید .
- ۹- نمایشگر دستگاه باید هدایت واقعی سیال را با اختلاف  $0.5 \pm 0\%$  نشان دهد .
- ۱۰- در صورت مطلوب بودن وضعیت سیستم های خروجی (پمپها یا مدار اعلام خطر) کلیدهای مربوطه وصل کنید.
- ۱۱- هدایت سیال را پس افزودن محلول با هدایت کم وزیاد به دقت مورد بررسی قرار دهید.
- ۱۲- اگر در مدت چند دقیقه هدایت در گستره مورد نظر قرار نگرفت ، کلیدهای خروجی را قطع کنید

### رفع عیب

- ۱- اگر در مرحله ۱۲-۹ دستگاه روشن نشد ، سیم های ارتباط برق دستگاه را کنترل کنید .
- ۲- اگر در مرحله ۱۲-۹ اعداد غیرقابل قبول روی صفحه نمایش دیده شده ترانسیمیتر، الکترودونحوه اتصال آن را کنترل کنید .
- ۳- اگر اعداد نمایشگر تغییرات شدید را نشان می دهد اتصالهای الکترود و محل آنرا بررسی کنید.

- ۴- اگر نمایشگر نسبت به تغییرات هدايت هیچ واکنشی نشان نمی دهد، الکترود و ترانسمیتر را بررسی کنید .
- ۵- اگر در مرحله ۴-۱۱ دستگاه روی صفر کالیبره نشده، ترانسمیتر و الکترود را مورد بررسی قرار دهید .
- ۶- اگر فرمان های خروجی به طورپی درپی روشن و خاموش شوند، کلیدهای خروجی را قطع و  $\Delta$  رادوباره تنظیم کنید
- ۷- اگر پس از انجام مراحل بالا وضعیت مطلوب حاصل نشد، ممکن است مشکل ناشی از طراحی فرآیند، محل تزریق نحوه اختلاط ، مخزن الکترود و یا موارد پیش بینی نشده باشد .
- در این شرایط متخصصین شرکت آماده مشاوره خواهند بود .

### نگهداری

- ۱- هنگام قطع یا وصل اتصالات ، دستگاه باید خاموش باشد .
- ۲- الکترودوسیمهای ورودی دستگاه نباید نزدیک مصرف کنندهای قوی (پمپ، الکتروموتورکتابکتور و ...) قرار گیرد .
- ۳- از تماس آب و مواد شیمیایی با اتصالات الکتریکی جلوگیری کنید .
- ۴- در شرایط عادی دو بار کالیبره کردن در هفته برای الکترود کافی است
- ۵- در شرایطی که الکترود در معرض رسوب، مواد آلی یا یونهای مزاحم قراردارد حداقل یکبار در روز آن را طبق دستور کار الکترود بشوئید و کالیبره کنید، برای کارایی بهتر الکترود ویژه این شرایط را سفارش دهید .
- ۶- به ازای هر  $C 1$  تغییر دما تقریباً  $2\%$  خطأ در هدایت حاصل می شود . در مواردی این خطأ قابل چشم پوشی نیست از سیستم  $ATC$  و حسگر دمای مربوطه استفاده کنید .

کلیه دستگاههای ساخت این شرکت از ۱ سال ضمانت و ۵ سال خدمات پس از فروش برخوردار است